TOYOTA

Vitz　　ヴィッツ（年式：H26/4～R2/1）

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	
H26/4～R2/1	DBA-KSP130 DBA-NSP130 DBA-NSP135 DBA-NCP131 DAA-NHP130	①	D1/D2 ② 2D	×	UA-Y53D	4,400円	取付キットに同梱	―	―	―	―
			MDV-Z700W, Z701W,X701W	○	―	―	―	―	―	―	
			上項以外の 200㎜パネルAV ナビゲーションシステム ③	○	―	―	KNA-200WT	3,300円	―	―	
			200㎜エスカッション付属 オーディオモデル ④	×	UA-Y53D ⑥	4,400円	取付キットに同梱	―	―	―	
			200㎜パネルDDXモデル ③⑤								

備考

① 200mm2D窓口車は取付可能です。
　ディーラーオプション200mm2D純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。
　ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円（税込）を使用します。
③ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。
④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。若干奥まった取り付けになります。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑥ UA-Y53D同梱のパネル（L）（R）は使用しません。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



TOYOTA

Vitz　　ヴィッツ（年式：H26/4～R2/1）

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		サテライト	SW	備考
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104	E1056J	ST1004	SS10	SW11	
H26/4～R2/1	DBA-KSP130 DBA-NSP130 DBA-NSP135 DBA-NCP131 DAA-NHP130		純正ツィーター位置 フロントピラー	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	ー	◎ ⑤	ー	ー	ー	ー	◎ ⑤	×	シート下 ー	
			フロントドア①②	×	×	◎ ⑥	◎ ⑥	×	×	ー	ー	ー	ー			
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	ー	ー	◎	◎							
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑧	◎	◎	◎ ⑧	◎ ⑧							
			純正ツィーター位置 ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
			リアドア①	×	×	◎ ⑦	◎ ⑦	×	×	ー	ー	ー	ー			
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	ー	ー	◎	◎							
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑧	◎	◎	◎ ⑧	◎ ⑧							

備考

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
② 純正ツィーター装着車は、純正ツィーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツィーターを使用しない場合は
　純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,300円（税込）を使用します。
④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格6,050円（税込）を使用して取付可能です。
⑤ 純正ツィーター装着車は付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。
　純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
⑦ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。 図-3を参照して刻印表示Zも2ヵ所切り取ります。
⑧ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑨ ヘッドレストの可動範囲で接触するために取付不可です。
⑩ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1
配線側から見た状態



図-2
配線側から見た状態



図-3