





FIT

フィット(年式:H22/10~H25/9)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H22/10～ H25/9	DBA-GE6 DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 DAA-GP1	2D 窓口車 ①	D1/D2 	×	UA-H74DK	6,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
			2D 								
		HDD インター ナビ システム 装着車 ④	D1/D2 	×	UA-H76D	6,000円					
			2D 								
備考	<p>① メーカーオプションのバックモニター付きオーディオ(AM/FMチューナー・CDプレーヤー)装着車は未確認です。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ HDDインターナビシステム装着車の純正ブラケットを使用します。 純正オーディオフェイスパネル(パネル色ガンメタリック)品番08B00-TF0-010参考価格4,000円(税抜き)が必要です。 ただし、パネル色ガンメタリック以外については該当車両販売店の部品担当の方にご相談ください。 純正取付説明書に従って純正2Dパネル開口部内壁のリブを全て切り取ります。 エアコン吹き出し口とハザードスイッチを付け替える必要があります。 HDDインターナビシステム装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>④ メーカーオプションAM/FM付CDプレーヤー装着車は未確認です。</p> <p>⑤ 取付角度は34度あります。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

HONDA

FIT

フィット(年式:H22/10~H25/9)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考					
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11						
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103											
H22/10～ H25/9	DBA-GE6 DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 DAA-GP1		フロントドア①	純正 位置 —	×	◎ ④⑤	×	◎ ⑤	×	—	—	—	純正 位置 —	—	◎ ⑥	シート下 — ⑦						
			取付キット UA-H70S②		◎	—	◎	—	◎									—	—	—	純正 位置 —	—
			インナーブラケット SKX-202S③		◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④													
			リアドア①⑧	純正 位置 —	×	◎ ④⑤	×	◎ ⑤	×	—	—	—	純正 位置 —	—								
			取付キット UA-H70S②		◎	—	◎	—	◎									—	—	—	純正 位置 —	—
			インナーブラケット SKX-202S③		◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④													
備考	<div>① スピーカー端子向きは鉄板に触れない位置にします。</div> <div>② 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。</div> <div>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</div> <div>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</div> <div>⑤ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。</div> <div>⑥ ルーフのチャイルドシートベルトアンカー使用時における固定具のSS10への干渉については未確認です。</div> <div>⑦ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</div> <div>⑧ リアドアスピーカー無し車でスピーカー配線が来ていない場合は引き直してください。</div>																<div>図-1 配線側から見た状態</div> <div></div>					

図-1
配線側から見た状態

