







TANTO/TANTO Castom タント/タント カスタム (H25/10~現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キット	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H25/10~ 現在	DBA-LA600S DBA-LA610S	①	D1/D2 	×	UA-D65D ⑥	4,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○ ⑤	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○ ⑤	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション 付属モデル 	○ ⑤	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① 200mm2D窓口車は取付可能です。
取付角度は33度あります。
純正ナビ装着用アップグレードバック付車にも取付できますが、バックカメラと後席モニター用ハーネスは使用できません。
インテグレートCD・AM/FMラジオ付き車とスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車は未確認です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 200mmパネルAVナビゲーションシステムは、チルト1と2でクラスター内壁に干渉する場合があります。
- ④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑤ オーディオレス車の場合はナビオーディオ取付キット品番08606-K2016参考価格800円(税抜き)が必要となります。
ブラケット長穴は図-2を参照して中央に合わせます。
- ⑥ 車速コネクタを同梱しています。
- ⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。



* 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

TANTO/TANTO CUSTOM タント/タント カスタム(H25/10~現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考		
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11			
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103								
H25/10~ 現在	DBA-LA600S DBA-LA610S		フロントドア	純正 位置 ◎ ①	×	×	◎	×	◎ ②					純正 位置 ◎ ①	-	×	シート下 -	④	
			取付キット -		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			インナーブラケット -		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			リアサイド	純正 位置 -	×	×	◎	×	◎ ②						純正 位置 -				-
			取付キット -		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			インナーブラケット -		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
備考	<p>① 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。 ブラケット加工は I(IL/IR) 、取り付けは 爪固定 にてツイーターを取り付けます。 ツイーター無し車でも取付可能です。</p> <p>② ねじが空回りする場合は付属の(φ6)ワッシャーをねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。 それでもねじが空回りする場合は既存ねじ穴を避けてねじ穴加工取り付けします。</p> <p>③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>④ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>																		