

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考		
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)				
H26/2~ 現在	DBA-L33	①	D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>②</td></tr><tr><td>②③</td></tr></table>	②	②③	×	UA-N59D ④	5,000円	取付キットに 同梱	-	-	-
			②									
			②③									
			2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr></table>									
200mmパネルAV ナビゲーションシステム ⑤	○	-	-	KNA-200WN	4,000円	-	-	-				
200mmエスカッション付属 オーディオモデル ⑥	○	-	-	CA-723N	1,500円	CA-24N	2,000円					
200mmパネルDDXモデル ⑤⑦												

備考

① NissanConnectナビゲーションシステム装着車は未確認です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

② 上段は片面1点留めの計2点留め、下段は片側2点留めの計4点留めとなります。

③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

④ パネルを取り付けるねじ穴は図-1を参照してください。

⑤ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。

⑥ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。片側2点留めの計4点留めとなります。

⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
パネルは片面下段の1点留め(計2点留め)になります。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



年式	型式	車両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H26/2~ 現在	DBA-L33		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ④	◎ ④	◎ ④	-	◎ ④	-	-	-	-	◎ ④	-	シート下 ⑤		
			フロントドア	-	-	◎ ①②	◎ ①②	-	-	-	-	-	-				-
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	-	-	-	-				-
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			リアドア	-	-	◎ ①②	◎ ①②	-	-	-	-	-	-				-
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	-	-	-	-	-	-					
備考	<p>① 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>④ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーター無し車は六角頭タッピングねじφ5X12mm計4本を別途用意してツイーターブラケットを取り付けます。</p> <p>⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>																

図-1

配線側から見た状態

