









年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H28/9~ 現在	DBA-LA800S DBA-LA810S	①	D1/D2 	×	UA-D69D	4,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○ ③④	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○ ③④	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○ ③⑤	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 	○ ③④							
備考	<p>① メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードパックのカメラ機能は使用できません。ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。また、8インチナビ装着車は未確認です。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ オーディオレス車は純正オプションのナビ・オーディオ取付キット品番08606-K2021参考価格800円(税抜き)が必要です。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。</p> <p>⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。取り付けるねじ穴を選択できる機種は下記のセット側面ねじ穴図を参照してください。</p>  <p>図-2 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。</p>  <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

DAIHATSU

MOVE CANBUS

ムーヴ キャンバス(年式:H28/9~現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H28/9~ 現在	DBA-LA800S DBA-LA810S		純正ツイーター位置 フロントドア	-	◎ ①	-	-	◎ ①	-	-	-	-	◎ ①	× ⑤	シート下 - ⑥	
			フロントドア	-	◎	-	-	◎ ②	◎ ②	-	-	-	-			
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			インナーブラケット SKX-202S	×	-	×	×	-	-	-	-	-	-			
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアサイド④	-	◎	-	-	◎ ②	◎ ②	-	-	-	-			
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
インナーブラケット SKX-202S	×	-	×	×	-	-	-	-	-	-						
備考	<p>① 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ブラケット加工はI(IL/IR)、爪固定にてツイーターを取り付けます。 ツイーター無し車でも取付可能です。</p> <p>② ねじが空回りする場合は付属のワッシャー(φ6)をねじとスピーカーユニットの間に挟んで取付けます。</p> <p>③ 裏面リブを削ってもトリムが戻らないために取付不可です。</p> <p>④ スピーカー無し車でも取付可能です。コネクタは開口部内にあります。</p> <p>⑤ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>															