







TOYOTA

AURIS

オーリス(年式:H24/8~H30/3)


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H24/8~ H30/3	DBA-ZRE186H DBA-NZE181H DBA-NZE184H	①	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 								⑥

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
メーカーオプションのオーリスライブサウンドシステム装着車(CD+AM/FM+6スピーカー)は未確認です。このオーディオの外形は200mm2Dに似ていますがオーディオとクラスターに段差がなくほぼ面一になっています。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 若干奥まった取り付けになります。
- ④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販の電極ロタップを使用します。
- ⑥ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H24/8~ H30/3	DBA-ZRE186H DBA-NZE181H DBA-NZE184H		純正ツイーター位置 フロントドア	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑤	× ⑨	シート下 ◎ ⑩		
			フロントドア①②	×	×	◎ ⑥	◎ ⑥	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアドア①⑧	×	×	◎ ⑥	◎ ⑥	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎	◎	◎	◎	◎											

備考

- ① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ② 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑤ 純正ツイーター装着車は付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑦ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑧ リアドアスピーカー無し車でも取付可能ですがスピーカーコネクターが装備されていないため配線は引き直しになります。リアドアスピーカー装着車のコネクターは未確認です。
- ⑨ 金具が十分に差し込めないために取付不可です。
- ⑩ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

