





TOYOTA  
COROLLA

カローラ(年式:H12/8~H16/4)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H12/8~ H16/4	KE-CE121 TA-NZE120 TA-NZE121 TA-NZE124 TA-ZZE122 TA-ZZE124 UA-NZE120 UA-NZE121 UA-NZE124 UA-ZZE122 UA-ZZE124	②	D1/D2 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
			2D 								
		③	D1/D2 	×	UA-Y37D	2,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 AMラジオ+1スピーカー装着車は、未確認です。</p> <p>② オーディオレス車の場合です。 純正パネルを取り付けるために8mmMAXねじを別途4本用意する必要があります。</p> <p>③ 専用オーディオ装着車と幅200mmオーディオ装着車の場合です。 専用オーディオ装着車は純正部品名インストルメントクラスタフィニッシュパネルが必要です。 品番55406-12360-B0(カラートリム1#用)参考価格7,000円(税抜き)または品番55406-12360-E0(カラートリム0#用) 参考価格7,000円(税抜き)が必要です。 エンジンルーム内シリアルプレートのカラートリム番号下2桁、で確認してください。 1#(内装色ストーンまたはダークグレイ)、0#(内装色アイボリー)です。#の部分は、様々な数字が入ります。</p> <p>④ オーディオレス車の純正ポケットは使用可能です。ただし、純正ポケット天面前方両端の位置決め用突起を削る必要があります。</p> <p>⑤ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

TOYOTA  
COROLLA

カローラ(年式:H12/8~H16/4)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考				
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11					
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104									
H12/8~ H16/4	KE-CE121 TA-NZE120 TA-NZE121 TA-NZE124 TA-ZZE122 TA-ZZE124 UA-NZE120 UA-NZE121 UA-NZE124 UA-ZZE122 UA-ZZE124		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎						
			フロントドア①	×	×	◎ ⑤	◎ ⑤	×	×											
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎											
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ②	◎	◎	◎ ②	◎ ②											
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
			リアドア①	×	×	◎ ⑤	◎ ⑤	×	×											
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎											
			インナーブラケット SKX-102S⑥	×	×	×	×	×	×											
			備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ ねじ穴が合わないため取付不可です。</p>																

図-1  
配線側から見た状態

