











SUBARU

PLEO+

プレオプラス(年式:H24/12~H29/5)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考		
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)				
H24/12~ H29/5	DBA-LA300F DBA-LA310F	純正オーディオ装着車 ①	D1/D2 	×	UA-Y39D ③④	3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-		
			2D 									
		オーディオレス車	D1/D2 	×	UA-D63D ③	4,500円	取付キットに 同梱	-	-	-		
			2D 									
		全車 ①	MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○ ⑤⑥	-	-	-	-	-	-		
			上頂以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○ ⑤⑥	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-		
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○ ④⑥	-	-	CA-711T	1,500円	-	-		
			200mmパネルDDXモデル 	○ ⑤⑥	-	-	-	-	-	-		
		備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ フロント2スピーカー車はリアスピーカーコネクタは使用しません。ただし、リアスピーカーを取り付ける場合は使用します。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。</p> <p>⑥ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番P0047K4953参考価格3,140円(税抜き)が必要です。 エスカッションは使用しません。</p> <p>⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>図-1 図は左側ですが右側は対称位置に取り付けて下さい。</p>  <p>図-2 図は左側ですが右側は対称位置に取り付けて下さい。</p>  <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>									

SUBARU

PLEO+

プレオ プラス(年式:H24/12~H29/5)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H24/12~ H29/5	DBA-LA300F DBA-LA310F		純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	× ③	シート下 ◎ ④
			フロントドア②	×	◎	×	×	◎	◎							
			取付キット —	⑥	①	⑥	⑥	①	①							
			インナーブラケット SKX-202S⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			純正ツィーター位置 —	×	◎	×	×	◎	◎							
			リアドア②	⑥	①	⑥	⑥	①	①							
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
インナーブラケット SKX-202S⑤	×	—	×	×	—	—										
備考	<p>① 取付説明書のダイハツ車の取付例を参照して取り付けます。</p> <p>② スピーカー無し車でもスピーカー取付開口部付近にコネクターが仮留めされています。</p> <p>③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>④ 運転席シート下はスペースがありません。 助手席シート下は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑤ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。</p> <p>⑥ 開口部が小さいために取付不可です。</p>															