

MITSUBISHI

RVR(年式:H22/2~H26/4)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考				
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)			
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)						
H22/2~ H26/4	DBA-GA3W	①②	D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;">③</td><td style="width: 20px; height: 15px;">④</td></tr> </table> 2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>	③	④		×	UA-M39P	2,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
③	④													
備考	<p>① 180mm2D窓口車は取付可能です。 ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステムのMMCS装着車は取付不可です。 ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム以外のMMCS装着車は純正パネル品番8002A910XA参考価格18,300円(税抜き)と 純正ブラケット左、品番8701A331参考価格350円(税抜き)と純正ブラケット右、品番8701A332参考価格350円(税抜き)を別途購入して取付可能です。</p> <p>② 純正ブラケットの位置決め用突起を削る必要があります。</p> <p>③ 上下間に2mm隙間ができます。</p> <p>④ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>													

MITSUBISHI

RVR(年式:H22/2~H26/4)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H22/2~ H26/4	DBA-GA3W	⑧	純正ツィーター位置 フロントドア	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	-	◎ ⑥	-	-	-	-	◎ ⑥	◎	シート下 ◎ ⑦	
			フロントドア	x	x	◎ ①⑤	◎ ①⑤	x	x	-	-	-	-			
			取付キット SKM-301S②	◎	◎ ④	-	-	◎ ④	◎ ④	-	-	-	-			
			インナーブラケット SKX-202S③⑤	◎	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④	-	-	-	-			
			純正ツィーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアドア	x	x	◎ ①⑤	◎ ①⑤	x	x	-	-	-	-			
			取付キット SKM-301S②	◎	◎ ④	-	-	◎ ④	◎ ④	-	-	-	-			
			インナーブラケット SKX-202S③⑤	◎	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④	-	-	-	-			
備考	<p>① 取付説明書を参照して三菱(2)/日産(2)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットSKM-301S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。 SKM-301Sの取付説明書の使用ねじ穴とスピーカー端子位置を参照して取り付けします。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はMです。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>⑥ 純正ツィーター装着車は純正ツィーターブラケットを使用して取付可能です。 取付説明書の三菱車への取付例を参照して付属ブラケットを使用し取り付けます。</p> <p>⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑧ ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム装着車は未確認です。</p>											<p>図-1 配線側から見た状態</p>				