





HONDA

FIT

フィット(年式:H22/10~H25/9)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H22/10~ H25/9	DBA-GE6 DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 DAA-GP1 DAA-GP4	2D 窓口車 ①	D1/D2 	×	UA-H74DK	6,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	
			2D 								
		HDD インター ナビ システム 装着車 ④	D1/D2 	×	UA-H76D	6,000円					
			2D 								

備考

- ① メーカーオプションのバックモニター付きオーディオ(AM/FMチューナー・CDプレーヤー)装着車は未確認です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ HDDインターナビシステム装着車の純正ブラケットを使用します。  
純正オーディオフェイスパネル(パネル色ガンメタリック)品番08B00-TF0-010参考価格4,000円(税抜き)が必要です。  
ただし、パネル色ガンメタリック以外については該当車両販売店の部品担当の方にご相談ください。  
純正取付説明書に従って純正2Dパネル開口部内壁のリブを全て切り取ります。  
エアコン吹き出し口とハザードスイッチを付け替える必要があります。  
HDDインターナビシステム装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ④ メーカーオプションAM/FM付CDプレーヤー装着車は未確認です。
- ⑤ 取付角度は34度あります。

\* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。  
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H22/10~ H25/9	DBA-GE6 DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 DAA-GP1 DAA-GP4		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ⑦	シート下 — ⑧	
			フロントドア①	×	×	◎ ⑤	◎ ⑤	×	×							
			取付キット UA-H70S②	◎	◎	—	—	◎	◎							
			インナーブラケット SKX-202S③	◎ ④	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④							
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア①⑥	×	×	◎ ⑤	◎ ⑤	×	×							
			取付キット UA-H70S②	◎	◎	—	—	◎	◎							
			インナーブラケット SKX-202S③	◎ ④	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④							
備考	<p>① 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。</p> <p>⑥ スピーカー無し車でも取付可能ですがスピーカー配線が来ていない場合は引き直してください。</p> <p>⑦ ルーフのチャイルドシートベルトアンカー使用時における固定具との干渉については未確認です。</p> <p>⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>															

図-1  
配線側から見た状態

