







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
R1/11~ 現在	5BA-A200S 5BA-A210S	①	D1/D2 	×	UA-Y58D ⑥	4,000円	取付キットに 同梱 ⑦	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	⑦	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT ⑦	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 純正ナビゲーションまたはオーディオ装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。9インチ窓口車の場合下記部品が必要です。

純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考
ナビオーディオ取付キット	08606-K1005	2,000円	

ディスプレイオーディオ装着車の場合下記部品が必要です。

純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考
ナビオーディオ取付キット	08606-K1005	2,000円	
ガーニッシュサブアッシー	55011-B1010-C0	未確認	レジスター加飾あり
インストールメントパネルNO.1	55011-B1030-C1	4,350円	レジスター加飾なし

- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

- ③ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。

- ④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。若干奥まった取り付けになります。

- ⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

- ⑥ 同梱のアンテナプラグ変換コードは使用しません。

- ⑦ 5ピンコネクタ(車速、パーキング、リバース)接続のため、下記の純正部品が必要です。

純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考
車両信号変換ケーブルA	08541-K9049	1,500円	24ピンを20ピンと5ピンに変換

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



\* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

DAIHATSU

ROCKY

ロッキー(年式:R1/11~現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
R1/11~ 現在	5BA-A200S 5BA-A210S		純正ツイーター位置 フロントドア	×	×	×	—	×	—	—	—	—	×	× ②	シート下 ◎ ③		
			フロントドア	×	◎	×	×	◎	◎								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			リアドア①	×	◎	×	×	◎	◎								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
備考	<p>① スピーカー無し車は3点ねじ穴加工して取り付けます。グロメット穴は塞いでください。 この場合、ねじが空回りする場合は付属のワッシャーをねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けます。</p> <p>② エアバックに干渉があるために取付不可です。</p> <p>③ 助手席シート下はスペースがありません。運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。</p>																